

附件：帮扶指导结果汇总表

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
1	广瀨电机（东莞）有限公司	金属表面处理及热处理加工	东莞市生态环境局	89	在线监测项目安装完成情况未满足技术指南。	较为规范
2	东莞市上盈纸品有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	89.5	1、缺少监测点位示意图； 2、质控措施内容较显空乏。 3、全国平台未及时发布监测数据； 4、信息公开缺少年度报告、排污去向、废水流量参数信息。	较为规范
3	东莞市骏卓五金制品有限公司	金属表面处理及热处理加工	东莞市生态环境局	90.5	1、样品采样和保存方法选择不合理； 2、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
4	东莞市艺海电镀有限公司	金属表面处理及热处理加工	东莞市生态环境局	92	全国平台未及时发布监测数据	较为规范
5	亨泰印刷（广东）有限公司	包装装潢及其他印刷	东莞市生态环境局	96	1、采样口设置不规范； 2、近期监测记录缺少部分点位内容	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
6	东莞市金美济药业有限公司	医药制造业	东莞市生态环境局	87	1、样品采样和保存方法选择不合理； 2、排污口编号与排污许可证不一致； 3、监测分析方法未优先采用国家标准/行业标准。	较为规范
7	东莞振兴纸品有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	87	1、监测点位覆盖率不足：缺少雨水排口、无组织废气点位； 2、缺少部分监测仪器设备信息； 3、排污口未规范化整治； 4、近期监测记录缺少无组织内容。 5、全国平台未及时设置停产搬迁信息； 6、信息公开缺少年度报告、排污去向。	较为规范
8	广东省东莞市黄江食品公司	牲畜屠宰	东莞市生态环境局	95	全国平台未及时发布监测数据	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
9	东莞市万江金丰粮油食品厂	淀粉及淀粉制品制造	东莞市生态环境局	96	1、监测点位覆盖率不足:缺少噪声点位; 2、监测指标覆盖率不足:缺少流量指标; 3、废气采样口设置不规范; 4、信息公开缺污染物排放方向及排放去向、年度报告。	较为规范
10	东莞市樟木头食品有限公司	牲畜屠宰	东莞市生态环境局	92	1、监测点位覆盖率不足:缺少无组织; 2、近期监测记录缺少部分项目内容。	较为规范
11	东莞市石鼓污水处理有限公司石碣分公司(东莞市石碣沙腰污水处理厂扩建工程)	污水处理及其再生利用	东莞市生态环境局	98	1、设备使用和维护保养记录需持续完善; 2、定期巡检记录不足完整	较为规范
12	东莞市领域家具制造有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	96	1、全国平台未及时发布监测数据; 2、信息公开缺少排污去向。	较为规范
13	东莞永富食品有限公司	肉制品及副产品加工	东莞市生态环境局	100	暂未发现问题	较为规范
14	广东黄氏锦辉纸品包装有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	96	1、监测方案缺少噪声点位; 2、全国平台未及时发布监测数据; 3、信息公开缺少年度报告。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
15	东莞市升美家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	91	1、监测点位缺少噪声； 2、质控措施内容不完备； 3、全国平台未及时设置停产搬迁； 4、信息公开缺少年度报告。	较为规范
16	挪亚家家具(广东)有限公司	家具制造业	东莞市生态环境局	95	1、监测点位示意图不完整； 2、质控措施内容不完备； 3、全国平台未及时发布数据； 4、信息公开缺少年度报告。	较为规范
17	东莞市大朗景昌米面制品厂	淀粉及淀粉制品制造	东莞市生态环境局	99	废气排放口未设置规范化标识	较为规范
18	东莞市群欣家具有限公司	金属家具制造	东莞市生态环境局	98.5	1、全国平台未及时发布监测数据； 2、信息公开缺少年度报告。	较为规范
19	坚碧包装制品(东莞)有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	94.5	1、全国平台未及时设置停产搬迁信息； 2、信息公开缺少年度报告。	较为规范
20	东莞市森帝艺术家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	93.5	1、监测点位缺少噪声； 2、全国平台未及时设置停产搬迁信息； 3、信息公开缺少年度报告。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
21	东莞市天脉家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	84.5	1、企业仅提供有近期噪声监测记录，缺少废水、废气监测记录； 2、全国平台未及时发布监测数据； 3、信息公开缺少年度报告。	较为规范
22	宇谦木器（东莞）有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	98	1、监测点位缺少噪声； 2、全国平台未及时发布监测数据； 3、信息公开缺少年度报告。	较为规范
23	东莞市同创三鸟批发有限公司	禽类屠宰	东莞市生态环境局	88.5	1、监测点位缺少噪声； 2、信息公开缺少年度报告、排污去向。	较为规范
24	东莞市福记纸品有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	85	1、监测点位缺少噪声； 2、排污口未规范化整治。	较为规范
25	永丰余纸业（东莞）有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	97	全国平台未及时发布监测数据	较为规范
26	广东省东莞市凤岗食品公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	97	监测点位、项目覆盖率不足； 缺少雨水排口、总氮。	较为规范
27	东莞凤岗塘沥合丰纸品厂	牲畜屠宰	东莞市生态环境局	98	全国平台未及时发布监测数据	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
28	东莞锂威能源科技有限公司	锂离子电池制造	东莞市生态环境局	73	1、监测点位示意图缺少有机废气监测点位； 2、排污口未规范化整治； 3、近期监测记录缺少噪声内容； 4、废气VOCs在线监控未完成安装。 5、全国平台未及时发布监测数据	基本规范
29	东莞市国钜建材有限公司	水泥制造	东莞市生态环境局	94.5	1、近期监测记录缺少部分点位； 2、全国平台未及时发布监测数据	较为规范
30	东莞亿帆涂布科技有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	东莞市生态环境局	69.5	1、监测点位覆盖率不足：缺少厂界噪声； 2、近期监测记录缺少噪声内容； 3、全国平台未及时设置停产搬迁信息； 4、信息公开缺少年度报告、排污去向。	基本规范
31	广东理文卫生用纸有限公司	机制纸及纸板制造	东莞市生态环境局	89	全国平台未及时发布监测数据	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
32	广东唯雅运动飞织鞋面 科技有限公司	肉制品及副产品加工	东莞市生态环境 局	65	1、受疫情影响，企业停产； 2020年未开展监测，但未设置 不监测原因； 2、全国平台未及时设置疫 情停产信息。	基本规范
33	东莞市嘉洲丰盛食品有 限公司	其他橡胶制品制造	东莞市生态环 境局	78	1、近期监测记录缺少废气、 无组织点位； 2、全国平台未及时设置疫 情停产信息； 3、全国平台未及时发布监 测数据。	基本规范
34	东莞市伟连塑胶原料厂	纺织业	东莞市生态环 境局	90	1、近期监测记录缺少噪声、 锅炉废气点位； 2、全国平台未及时发布监 测数据； 3、信息公开缺少年度报告、 排污去向。	较为规范
35	东莞市永明电镀有限公 司	金属表面处理及热处 理加工	东莞市生态环 境局	84	1. 监测方案内容覆盖率不 足； 2. 样品采样和保存方法选 择不合理； 3. 全国平台未及时发布监 测数据。	较为规范
36	东莞市黄江东升家具厂	木质家具制造	东莞市生态环 境局	95	全国平台未及时发布监测数 据	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
37	安姆科国际容器(广东)有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	81	1、监测点位覆盖率不足:缺少厂界噪声、雨水点位; 2、废气监测频次不符; 3、近期监测记录缺少部分项目内容; 4、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
38	东莞市德佳利染织有限公司	纺织业	东莞市生态环境局	100	暂未发现问题	较为规范
39	东莞市东顺纺织有限公司	毛纺织及染整精加工	东莞市生态环境局	100	暂未发现问题	较为规范
40	东莞市广联纺织有限公司	毛纺织及染整精加工	东莞市生态环境局	100	暂未发现问题	较为规范
41	金霸王(中国)有限公司	锌锰电池制造	东莞市生态环境局	94.5	1、缺少监测点位示意图; 2、噪音频次不满足指南要求; 3、缺乏质控措施; 4、信息公开缺少年度报告	较为规范
42	东莞新友联印刷制品有限公司	印刷	东莞市生态环境局	88	1、监测点位覆盖率不足:缺少厂界噪声; 2、未监测部分指标。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
43	东莞市至美环保包装科技有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	97	1、监测点位覆盖率不足：缺少无组织； 2、未监测部分指标； 3、信息公开内容不完整。	较为规范
44	东莞市昶欣家具有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	94	1、监测项目频次不符：噪声监测频次未设为“1次/季度”； 2、排污口未规范化整治； 3、噪声监测频次未按每季度开展。	较为规范
45	东莞市金凤凰第五家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	96	噪声监测频次未按每季度开展。	较为规范
46	东莞市拓高家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	69	1、缺少监测点位示意图； 2、监测点位覆盖率不足：缺少厂界噪声； 3、近期监测记录缺少部分项目内容； 4、全国平台未及时发布监测数据。	基本规范
47	东莞市中顺纺织有限公司	棉纺织及印染精加工	东莞市生态环境局	95	全国平台未及时发布监测数据	较为规范
48	东莞百宏实业有限公司	化纤织物染整精加工	东莞市生态环境局	89	1、全国平台未及时发布监测数据； 2、信息公开缺少年度报告、排污去向。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
49	东莞市新好景食品有限公司单屋分公司	其他调味品、发酵制品制造	东莞市生态环境局	97	1、监测点位示意图有误； 2、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
50	东莞市金燕粮油食品有限公司	淀粉及淀粉制品制造	东莞市生态环境局	75	1、监测项目频次不符：有组织废气应为1次/月，无组织应为1次/季度； 2、近期监测记录缺少无组织、噪声； 3、信息公开内容不完整。	基本规范
51	东莞市三扬木业有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	82.5	1、监测点位及示意图缺少无组织一个点、噪声4个点； 2、无组织点位未足规范：缺下风向边界点位； 3、无样品采样和保存方法； 4、质控措施缺空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等内容； 5、全国平台未及时发布监测数据； 6、信息公开缺少年度报告、排污去向。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
52	东莞市百骏纸业有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	75.5	1、监测方案内容缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制； 2、第二季度监测记录缺少噪声监测； 3、信息公开缺少年度报告、排污去向。	基本规范
53	东莞骏汇纸品有限公司	纸制品制造	东莞市生态环境局	98	1、监测分析方法未优先采用国家标准/行业标准； 2、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
54	东莞市凌力电池有限公司 万江黄粘洲电池厂	锌锰电池制造	东莞市生态环境局	97	1、监测点位覆盖率不足：缺少噪声点位； 2、信息公开缺污染物排放方向及排放去向、年度报告。	较为规范
55	东莞市创新纸品有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	94	全国平台未及时发布监测数据	较为规范
56	东莞市华昌纸品有限公司	其他纸制品制造	东莞市生态环境局	72	1、方案内容未及时按排污证变更后情况进行修改； 2、近期监测记录缺少部分点位/项目内容； 3、全国平台未及时设置排污证变更信息。	基本规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
57	东莞市众森家具有限公司	木质家具制造	东莞市生态环境局	98	1、采样口设置不规范； 2、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
58	东莞顺达拉链有限公司	针织或钩针编织物及其制品制造	东莞市生态环境局	99.5	缺少质量保证与质量控制内容	较为规范
59	东莞市国威电镀有限公司	金属表面处理及热处理加工	东莞市生态环境局	88	1、缺少质量保证与质量控制内容； 2、自动监测站房不完善； 3、维护保养记录不齐全； 4、自动监测设置仪器系数不一致； 5、全国平台未及时发布监测数据。	较为规范
60	东莞补给舰供应链管理有限公司	肉制品及副产品加工	东莞市生态环境局	80	1、监测点位示意图不完整； 2、监测点位不齐全、监测频次不完整； 3、全国平台未及时发布监测数据； 4、信息公开缺少年度报告、排污去向。	较为规范

序号	排污单位名称	所属行业	排污许可证 颁发机构	现场评估		评估结果
				总得分	主要存在问题	
61	广东南字科技股份有限公司	制糖业	东莞市生态环境局	92	1、方案中缺少监测分析方法和仪器； 2、方案中缺少质量保证与质量控制； 3、方案中缺少厂界臭气浓度的检测。	较为规范

注：1.自行监测检查依据为排污单位自行监测技术指南，如指南未发布，按排污许可证规定自行监测内容开展，如未核发排污许可证的，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。2.总得分 ≥ 80 分属较为规范； ≥ 60 分 $\sim < 80$ 分属基本规范； < 60 分属不规范。